



**Alcaldía Santo Domingo Este**  
*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE**  
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este, R.D.  
18 de Junio del 2020.-

Al : **Sr. Agustín Dávila**  
Director de Equipo y Transporte

Asunto : **Informe Semanal de Incidencias.**



**Cortésmente**, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el informe semanal de incidencias de talleres, de equipos de vehículos pesados y livianos que ingresan a taller, los motivos y fechas de salida.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,  
  
**Gregorio Sánchez**  
Enc. Interino De Transportación

BGR/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*  
 Dirección de General de Equipo Y Transporte  
 Departamento de Transportación

**“ AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E. ”**

**Informe Semanal de Incidencias de Talleres de equipos de Vehículos Pesados y Livianos que ingresan al taller,  
 Los motivos, Fechas de Entrada y Fechas de Salida.**

No.	Vehículos/Fichas	Daños o causas	Reparado		Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Dirección Asignada o Departamento
			Si	No			
1	CA-49	Cambio de Aceite y Filtro del Motor Completo, Líquido de Freno.	+		9/6/2020	9/6/2020	Equipo y Transporte
2	CP-72	Se cambio goma pinchada por una que había en el almacén	+		9/6/2020	9/6/2020	Limpia
3	CA-35	Filtro, agua, aire, Gasoil y Cambio de Aceite	+		10/6/20	10/6/20	Gestión Ambiental
4	CA-31	Una Batería Nueva	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
5	CA-18	Montura DE Dos Polo	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
6	CA-53	Recate por neumático Pichado	+		10/6/20	10/6/20	Seguridad Municipal
7	CP-73	Cambio de Goma	+		10/6/20	10/6/20	Limpia
8	CA-17	Montura de Goma Nueva	+		10/6/20	10/6/20	Limpia
9	CA-31	Montura de Fusible, sondeo de Radiador	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
10	CA-44	Montura de Dos Amortiguadores delantero, 1 Bola Esférica Arriba, 1 bola Esférica Abajo, 1juego de Banda, Montura de Dos Polo de Batería.	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
11	CA-17	Una Batería Nueva Cometa, 1 Polo de Batería, 2 Correas de Altenador	+		10/6/20	10/6/20	Limpia

12	CA-49	Montura de Filtro Aceite	+		10/6/20	10/6/20	Equipo y Transporte
13	CA-18	2 Polo de Batería	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
14	CA-40	Arreglo de Luces Trasera	+		10/6/20	10/6/20	Tesorería
15	CA-19	Montura de Dos Polos de Batería	+		10/6/20	10/6/20	Planeamiento Urbano
16	CA-17	Montura de una Goma nueva Izquierda	+		10/6/20	10/6/20	Limpia
17	CP-71	Neumático Pinchado	+		12/6/20	12/6/20	Limpia
18	CA-33	Cambio de Blower usado	+		12/6/20	12/6/20	Fiscalización
19	CA-18	Cambio de Correa hidráulica	+		12/6/20	12/6/20	Planeamiento Urbano
20	CA-49	Sondeo de Radiador	+		12/6/20	12/6/20	Equipo y Transporte
21	CAC-03	Cambio de Abanico	+		12/6/20	12/6/20	Limpia
22	CP-73	Arreglo de Luz Delantera Izquierda y sele Completo el Aceite Hidráulico	+		12/6/20	12/6/20	Limpia
23	CA-53	Cambio de Radiador Usado	+		12/6/20	12/6/20	Seguridad Municipal
24	CP-76	Arreglo de luz delantera derecha	+		12/6/20	12/6/20	Limpia
25	CA-33	Correa de Compresor	+		13/6/20	13/6/20	Fiscalización
26	CA-49	Cambio de Batería	+		13/6/20	13/6/20	Equipo y Transporte
27	CP-76	Aceite hidráulico	+		16/6/20	16/6/20	Limpia
28	CA-48	Aceite	+		16/6/20	16/6/20	Limpia
29	CA-54	Neumático Pinchado	+		16/6/20	16/6/20	Vice Alcaldesa
30	CA-26	Neumático Pinchado	+		16/6/20	16/6/20	Supervisión y Fiscalización
31	CA-49	Batería Nueva	+		16/6/20	16/6/20	Equipo y Transporte
32	CA-16	Cambio de un Bombillo Trasero , Sistema Eléctrico	+		16/6/20	16/6/20	Limpia
33	CP-71	Completar Aceite Hidráulico	+		16/6/20	16/6/20	Limpia
34	CA-27	Bomba De clochet superior e inferior, Batería Nueva, Radiador sondeo, 4 Goma Nueva	+		16/6/20	16/6/20	Planeamiento Urbano



**Alcaldía Santo Domingo Este**  
*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE**  
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este, R.D.  
18 de Junio del 2020.-

Al : Sr. Agustín Dávila  
Director de Equipo y Transporte



Asunto : Remisión de Mantenimiento de Lavado.

**Cortésmente**, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de Registro de Mantenimiento de Lavado, del Departamento de Transportación de la Dirección de Equipo y Transporte.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

**Gregorio Sánchez**  
Enc. Interino De Transportación



GR/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*  
Dirección de General de Equipo Y Transporte  
Departamento de Transportación

“AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E.”

### Registro de Mantenimiento de Lavado

No.	Ficha del Vehículo	Lavador	Fecha
1	CV-27	Ricardo José	10/6/2020
2	CV-28	Rubén Santana	10/6/2020
3	CA-64	Johnny Santana	10/6/2020
4	CA-26	Carlos Díaz	10/6/2020
5	CVG-01	Luis Domingo Montero	10/6/2020
6	CP-76	Ricardo José	10/6/2020
7	CP-71	Luis Domingo Montero	10/6/2020
8	CP-72	Rubén Santana	10/6/2020
9	CP-73	Ricardo José	10/6/2020
10	CA-63	Rubén Santana	10/6/2020
11	CA-65	Johnny Santana	10/6/2020
12	CV-27	Carlos Díaz	10/6/2020
13	CV-28	Luis Domingo Montero	10/6/2020
14	CP-77	Ricardo José	10/6/2020
15	CP-73	Luis Domingo Montero	10/6/2020
16	CP-70	Rubén Santana	10/6/2020

17	CP-72	Ricardo José	10/6/2020
18	CP-77	Rubén Santana	10/6/2020
19	CP-71	Johnny Santana	10/6/2020
20	CA-41	Carlos Díaz	10/6/2020
21	CA-26	Luis Domingo Montero	10/6/2020
22	CA-18	Ricardo José	12/6/2020
23	CA-62	Rubén Santana	12/6/2020
24	CP-76	Johnny Santana	12/6/2020
25	CP-70	Carlos Díaz	12/6/2020
26	CP-71	Luis Domingo Montero	12/6/2020
27	CA-49	Ricardo José	12/6/2020
28	MT-105	Ricardo José	15/6/2020
29	CA-17	Rubén Santana	15/6/2020
30	CA-63	Johnny Santana	15/6/2020
31	CA-62	Carlos Díaz	15/6/2020
32	CA-65	Luis Domingo Montero	15/6/2020
33	CV-27	Ricardo José	15/6/2020
34	CV-28	Rubén Santana	15/6/2020
35	CP-70	Johnny Santana	15/6/2020
36	CP-76	Carlos Díaz	15/6/2020
37	CP-72	Luis Domingo Montero	15/6/2020
38	CP-71	Ricardo José	15/6/2020
39	CP-73	Rubén Santana	15/6/2020
40	CA-47	Johnny Santana	15/6/2020
41	CA-35	Carlos Díaz	15/6/2020
42	CP-74	Ricardo José	16/6/2020
43	CP-73	Rubén Santana	16/6/2020
44	CP-76	Johnny Santana	16/6/2020
45	CP-70	Carlos Díaz	16/6/2020
46	CP-71	Luis Domingo Montero	16/6/2020
47	CP-72	Ricardo José	16/6/2020

48	CA-27	Rubén Santana	16/6/2020
49	CA-65	Johnny Santana	16/6/2020
50	CA-16	Carlos Díaz	16/6/2020
51	CP-73	Luis Domingo Montero	16/6/2020
52	CP-75	Ricardo José	17/6/2020
53	CP-71	Rubén Santana	17/6/2020
54	CP-70	Johnny Santana	17/6/2020
55	CP-77	Carlos Díaz	17/6/2020
56	CP72	Luis Domingo Montero	17/6/2020
57	CP-76	Ricardo José	17/6/2020



**Alcaldía Santo Domingo Este**  
*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE**  
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este, R.D.  
18 de Junio del 2020.-

Al : **Sr. Agustín Dávila**  
Director de Equipo y Transporte

Asunto : **Informe de Salida de Equipo Pesado.**

**Cortésmente**, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de los Equipo Pesados y Cartas de Ruta de salida del día 18 de Junio del año en curso.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,  
**Gregorio Sánchez**  
Enc. Interino De Transportación

gs/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*  
 Dirección de General de Equipo Y Transporte  
 Departamento de Transportación  
**“Por una Ciudad Justa y Creativa”**

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL  
 DIA 18/06/20

No.	Fecha	Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron	Vehículos a asignado	Lugar a trabajar	Números de Cartas de Rutas	Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas	Motivos	Piezas o servicios solicitado		Pieza o servicios entregados		En proceso de Reparación	
								SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	18/06/2020	CP-70 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Almirante, Mendoza, Brisa del Eden	1931	MN-01 Greader	Botella Hidráulica	+			+		+
2	18/06/2020	CP-71 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Mandinga, Villa Faro, campana	1932	MN-02 Greader	La Culata	+			+		+
3	18/06/2020	CP-72 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Rivera del Ozama, Venezuela	1993	CP-67 Compactado	un muelle y el atenador	+			+		+
4	18/06/2020	CP-73 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	1934	CV-17 Camión Volteo Grande	Culata	+			+		+

5	18/06/2020	CP-75 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	25 de Febrero, Simonico, Los Pino	1936	CV-26 camión Volteo Pequeño	Fundido	+			+		+
6	18/06/2020	CP-76 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	1937	JCP-01 compactado	Goma	+			+		+
7	18/06/2020	CP-77 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Iberoamericas, Isabelita	1938	JCP-03 compactado	Fundido	+			+		+
8	18/06/2020	LCL-01 Camión de Agua	Equipo y Transporte	Los Corales, Frailes, Marginal	1939	JCP- compactado 02 3 Tons	Fundido	+			+		+
9	18/06/2020	LCL-02 Camión de Agua	Equipo y Transporte	Brisa del Este , Cansino Alma rosa, Los mina	1940	JCP-04 compactado 3 Tons	Fundido	+			+		+
10	18/06/2020	CV-27 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Palacio Municipal	1941	JCP-05 compactado 3 Tons	Una tola de la cuchara	+			+		+
11	18/06/2020	CV-28 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Palacio Municipal	1942	PC-10 Pala Mecánica	Instalación de Motor	+			+		+
12	18/06/2020	L404014	Privado	Operativo	1943	PC-08 Pala Mecánica	Transmisión	+			+		+
13	18/06/2020	L404015	Privado	Operativo	1944	RPO-01 Repartido de petróleo	Toma de fuerza	+			+		+
14	18/06/2020	S012400	Privado	Operativo	1945	Ro-03 Rodillo	Sin Servicio						
15	18/06/2020	L372381	Privado	Operativo	1946	Ro-02 Rodillo	Motor desmontado	+			+		+
16	18/06/2020	L287352	Privado	Operativo	1947	CV-23 Volteo Pequeño	Fundio	+			+		+

17	18/06/2020	PC-09 Pala mecánica	Privado	Operativo	1948	CS-01 Sucionadora	Falta del Riley Compuerta de Atrás	+			+		+
18	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CP-69 Compactador	Fundio	+			+		+
19	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CWS-07 Compactador	Transmisión Dañada	+			+		+
20	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CVG-01 Grúa	Motor Fundio	+			+		+
21	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CV-25 Volteo pequeño	Disco de Clochet dañado	+			+		+
22	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CV-22 Volteo Grande	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
23	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CP-70 Camión Compactado	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
24	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CP-74 Camión Compactado	Disco de Clochet, Toma de Fuerza Manguera H.	+			+		+
25	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CPH-01 Perforadora	Los Cable de Operación	+			+		+
26	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CPH-03 Perforadora	Eje Principal de la Maquina de Operación	+			+		+
27	18/06/2020		Ingeniería y Obra			CPH-02 Perforadora	Sin Servicio						
28	18/06/2020		Ingeniería y Obra			MN-03 Grader	Sin Servicio						

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 17

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 28