



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación

“ AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E. ”

**Informe Semanal de Incidencias de Talleres de equipos de Vehículos Pesados y Livianos que ingresan al taller,
 Los motivos, Fechas de Entrada y Fechas de Salida.**

No.	Vehículos/Fichas	Daños o causas	Reparado		Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Dirección Asignada o Departamento
			Si	No			
1	CA-28	4 Busin del Catre, Ajuste de Piña Montura de Bomba del Cloche	+		4/6/2020	4/6/2020	Bienestar Social
2	CA-29	Montura del Motor de Arranque Polo de Batería	+		4/6/2020	4/6/2020	Planeamiento
3	CA-26	Polo de Batería	+		4/6/2020	4/6/2020	Fiscalización
4	CA-64	Cambio de Aceite y Chequeo al Motor	+		4/6/2020	4/6/2020	Seguridad
5	CP-77	Subida de Banda y Sangrado	+		5/6/2020	5/6/2020	Limpia
6	CA-33	Neumático Pinchado	+		5/6/2020	5/6/2020	Fiscalización
7	LCL-02	Subida de Freno, Limpieza Filtro de Aire	+		5/6/2020	5/6/2020	Bienestar Social
8	CA-26	Cambio de Aceite y Filtro	+		5/6/2020	5/6/2020	Fiscalización
9	CP-73	Se le completo el Hidráulico	+		6/6/2020	6/6/2020	Limpia
10	CP-70	Se Completo Liquido de Freno	+		6/6/2020	6/6/2020	Limpia
11	PC-09	Dos Polo de Batería	+		6/6/2020	6/6/2020	Ingeniería
12	CA-42	Trampa de Filtro Usada y Filtro usado y Filtro de Aire usado, La Manguera de Admisión	+		6/6/2020	6/6/2020	Ingeniería
13	CA-64	Neumático Pinchado	+		6/6/2020	6/6/2020	Seguridad
14	CA-28	Montura de 4 Amortiguadores, bola	+		6/6/2020	6/6/2020	Bienestar Social

		esférica Arriba					
15	CA-51	4 Amortiguadores, 2 bola Esférica Abajo, 2 Terminales Pequeño	+		6/6/2020	6/6/2020	Limpia
16	Aut.05	Rescate por Batería	+		6/6/2020	6/6/2020	
17	CP-77	Compleativo de Aceite	+		8/9/2020	8/9/2020	Limpia
18	CA-36	Arreglo de Motor de Arranque	+		8/9/2020	8/9/2020	Espacio Publico
19	CPH-02	Cambio de Aceite y Soldadura del Cable Perforador	+		8/9/2020	8/9/2020	Ingeniería
20	PC-08	Reparación de Botella Hidráulica	+		8/9/2020	8/9/2020	Ingeniería
21	MT-69	Cambio de Aro Trasero con su piña	+		8/9/2020	8/9/2020	
22	CA-40	Cambio de Cabezote de Batería	+		8/9/2020	8/9/2020	Tesorería
23	Aut.05	Sondeo del Radiador	+		8/9/2020	8/9/2020	
24	CA-36	Se Tenso la Correa del Hidráulico	+		9/9/2020	9/9/2020	Espacio Publico
25	CA-23	Sondeo de Radiador	+		9/9/2020	9/9/2020	Planeamiento Urbano
26	CA-28	Sondeo de Radiador	+		9/9/2020	9/9/2020	Bienestar Social
27	CA-51	Sondeo de Radiador	+		9/9/2020	9/9/2020	Limpia
28	CP-75	Dos Batería Acdelco nueva	+		9/9/2020	9/9/2020	Limpia