



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
DIRECCION EQUIPOS Y TRANSPORTE

30 Julio del 2020

DGET/895/20

Al : **Lic. Manuel Jiménez**
Alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Vía : **Sr. Jean Carlos Cimanca**
Asistente General del Alcalde.

Asunto : **Remisión de Informe de salida de Equipo Pesado.**

Anexo : **Comunicación del Enc. De Transportación.**
Gregorio Sánchez Interino. Formulario de salida

Honorable Señor Alcalde.

Cortésmente después de un cordial saludo nos dirigimos a su Superior despacho, para remitirle el **informe de los equipos pesado que salieron y los que no salieron el día 30, de julio del 2020, con las descripciones detalladas a continuación.**

- 1-Fecha de Salida de los equipos
- 2-Equipos Pesado que salieron
- 3-Lugar al que son asignados.
- 4-lugar a trabajar
- 5-Numero de Carta de Rutas
- 6-Equipo pesado que No salieron
- 7-Motivos porque no salió el vehículo
- 8-Piezas solicitadas
- 9-piezas recibidas
- 10-los que están en proceso de Reparación

Para su conocimiento y fines de lugar.

ATENTAMENTE.

Sr. Agustín Dávila

Director de Equipos y Transporte

AD/at.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este, R.D.
30 de Julio del 2020.-

Al : **Sr. Agustín Dávila**
Director de Equipo y Transporte

Asunto : **Informe de Salida de Equipo Pesado.**

Cortésmente, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de los Equipo Pesados y Cartas de Ruta de salida del día 30, Julio del año en curso.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Gregorio Sánchez
Encargado De Transportación

gs/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación
“Por una Ciudad Justa y Creativa”

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL
 DIA 30/07/20

No.	Fecha	Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron	Vehículos a asignado	Lugar a trabajar	Números de Cartas de Rutas	Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas	Motivos	Piezas o servicios solicitado		Pieza o servicios entregados		En proceso de Reparación	
								SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	30/07/2020	CP-70 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Almirante, Mendoza, Brisa del Eden	15260	MN-01 Greader	Botella Hidráulica	+			+		+
2	30/07/2020	CP-71 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Mandinga, Villa Faro, campana	15261	MN-02 Greader	La Culata	+			+		+
3	30/07/2020	CP-72 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Rivera del Ozama, Venezuela	15262	CP-67 Compactado	un muelle y el atenador	+			+		+
4	30/07/2020	CP-73 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15263	CV-17 Camión Volteo Grande	Culata	+			+		+

5	30/07/2020	CP-74 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	La Milagrosa, Los mina, Carret. Mella	15264	CV-26 camión Volteo Pequeño	Fundido	+			+		+
6	30/07/2020	CP-75 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	25 de Febrero, Simonico, Los Pino	15265	JCP-01 compactado	Goma	+			+		+
7	30/07/2020	CP-76 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15266	JCP-03 compactado	Fundido	+			+		+
8	30/07/2020	CP-77 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Iberoamerica, Isabelita, Los Mameyes	15267	JCP- compactado 02 3 Tons	Fundido	+			+		+
9	30/07/2020	LCL-01 Camión de Agua	Bienestar Social	Los Corales, Frailes, Marginal	15268	JCP-04 compactado 3 Tons	Fundido	+			+		+
10	30/07/2020	LCL-02 Camión de Agua	Gestión Ambiental	Operativo	15269	JCP-05 compactado 3 Tons	Una tola de la cuchara	+			+		+
11	30/07/2020	CV-27 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	15270	PC-10 Pala Mecánica	Instalación de Motor	+			+		+
12	30/07/2020	CPH-02 Perforadora	Ingeniería y Obra	Operativo	15271	PC-08 Pala Mecánica	Transmisión	+			+		+
13	30/07/2020	PC-09 Pala mecánica	Ingeniería y Obra	Mendoza, Almirante	15272	RPO-01 Repartido de petróleo	Toma de fuerza	+			+		+
14	30/07/2020	PC-08 Retro pala	Ingeniería y Obra	Operativo	15273	Ro-03 Rodillo	Sin Servicio						
15	30/07/2020	CF-01 Camión Furgón	Ingeniería y Obra	Operativo	15274	CV-23 Volteo Pequeño	Fundio	+			+		+
16	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CS-01 Sucionadora	Falta del Riley Compuerta de Atrás	+			+		+

17	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CP-69 Compactador	Fundio	+			+		+
18	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CV-25 Volteo pequeño	Disco de Clochet dañado	+			+		+
19	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CV-22 Volteo Grande	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
20	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CPH-03 Perforadora	Eje Principal de la Maquina de Operación	+			+		+
21	30/07/2020		Ingeniería y Obra			S012400	Sin Servicio						
22	30/07/2020		Ingeniería y Obra			L287352	Sin Servicio						
23	30/07/2020		Ingeniería y Obra			L372381	Sin Servicio						
24	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CPH-01 Perforadora	Sin Servicio						
25	30/07/2020		Ingeniería y Obra			Mn-03 Greader	Sin Servicio						
26	30/07/2020		Ingeniería y Obra			L404015	Sin Servicio						
27	30/07/2020		Ingeniería y Obra			L404014	Sin Servicio						
28	30/07/2020		Ingeniería y Obra			CV-28 Camión Volteo	Sin Servicio						

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 15

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 28