



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
Dirección de Equipo Y Transporte
Departamento de Transportación
"Por una Ciudad Justa Y Creativa"

Santo Domingo Este, R.D.
04 de Junio del 2020.-

Al : Sr. Agustín Dávila
Director de Equipo y Transporte



Asunto : Informe de Salida de Equipo Pesado.

Cortésmente, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de los Equipo Pesados y Cartas de Ruta de salida del día 04 de Junio del año en curso.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Gregorio Sánchez
Enc. Interino De Transportación



gs/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación
“Por una Ciudad Justa y Creativa”

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL
 DIA 04/06/20

| No. | Fecha | Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron | Vehículos a asignado | Lugar a trabajar | Números de Cartas de Rutas | Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas | Motivos | Piezas o servicios solicitado | | Pieza o servicios entregados | | En proceso de Reparación | |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------|----|
| | | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 04/06/2020 | CP-70 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | Almirante, Mendoza, Brisa del Eden | 17195 | MN-01 Greader | Botella Hidráulica | + | | | + | | + |
| 2 | 04/06/2020 | CP-71 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | Mandinga, Villa Faro, campana | 17196 | MN-02 Greader | La Culata | + | | | + | | + |
| 3 | 04/06/2020 | CP-72 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | Rivera del Ozama, Venezuela | 17197 | CP-67 Compactado | un muelle y el atenador | + | | | + | | + |
| 4 | 04/06/2020 | CP-73 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | Escolar | 17198 | CV-17 Camión Volteo Grande | Culata | + | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|------------------------|--|-------|------------------------------|------------------------|---|--|--|---|---|
| 5 | 04/06/2020 | CP-75 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | 25 de Febrero, Simónico, Los Pino | 17199 | CV-26 camión Volteo Pequeño | Fundido | + | | | + | + |
| 6 | 04/06/2020 | CP-77 Camión Compactado | Limpieza y Aseo Urbano | Iberoamericas, Isabelita | 17200 | JCP-01 compactado | Goma | + | | | + | + |
| 7 | 04/06/2020 | LCL-01 Camión de Agua | Equipo y Transporte | Los Corales, Frailles, Marginal | 1351 | JCP-03 compactado | Fundido | + | | | + | + |
| 8 | 04/06/2020 | LCL-02 Camión de Agua | Equipo y Transporte | Brisa del Este , Cansino Alma rosa, Los mina | 1352 | JCP- compactado 02 3 Tons | Fundido | + | | | + | + |
| 9 | 04/06/2020 | CV-27 Volteo Pequeño | Ingeniería y Obra | Palacio Municipal | 1353 | JCP-04 compactado 3 Tons | Fundido | + | | | + | + |
| 10 | 04/06/2020 | CV-28 Volteo Pequeño | Ingeniería y Obra | Palacio Municipal | 1354 | JCP-05 compactado 3 Tons | Una tola de la cuchara | + | | | + | + |
| 11 | 04/06/2020 | L404014 | Privado | Operativo | 1355 | PC-10 Pala Mecánica | Instalación de Motor | + | | | + | + |
| 12 | 04/06/2020 | S012400 | Privado | Operativo | 1357 | PC-08 Pala Mecánica | Transmisión | + | | | + | + |
| 13 | 04/06/2020 | L372381 | Privado | Operativo | 1358 | RPO-01 Repartido de petróleo | Toma de fuerza | + | | | + | + |
| 14 | 04/06/2020 | L287352 | Privado | Operativo | 1359 | Ro-03 Rodillo | Sin Servicio | | | | | |
| 15 | 04/06/2020 | PC-09 Pala mecánica | Ingeniería y Obra | Operativo | 1360 | Ro-02 Rodillo | Motor desmontado | + | | | + | + |


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------------------|--|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| 16 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CV-23 Volteo Pequeño | Fundio | + | | | + | | + |
| 17 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CS-01 Sucionadora | Falta del Riley Compuerta de Atrás | + | | | + | | + |
| 18 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CP-69 Compactador | Fundio | + | | | + | | + |
| 19 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CWS-07 Compactador | Transmisión Dañada | + | | | + | | + |
| 20 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CVG-01 Grúa | Falta de Goma Y caja de Válvula dañada | + | | | + | | + |
| 21 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CV-25 Volteo pequeño | Disco de Clochet dañado | + | | | + | | + |
| 22 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CV-22 Volteo Grande | Disco de Cloche Dañado | + | | | + | | + |
| 23 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CP-76 Camión Compactado | Disco de Cloche Dañado | + | | | + | | + |
| 24 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CP-70 Camión Compactado | Disco de Cloche Dañado | + | | | + | | + |
| 25 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CP-74 Camión Compactado | Disco de Clochet, Toma de Fuerza Manguera H. | + | | | + | | + |
| 26 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CPH-01 Perforadora | Los Cable de Operación | + | | | + | | + |
| 27 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CPH-03 Perforadora | Eje Principal de la Maquina de Operación | + | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------|--|--|-----------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| 28 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | MN-03 Greader | Falta de Goma y Problema Mecánico | + | | | + | | + |
| 29 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | CPH-02 Perforadora | Sin Servicio | | | | | | |
| 30 | 04/06/2020 | | Ingeniería y Obra | | | L404015 | Neumatico Pichado | + | | | + | | + |

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 15

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 30

Santo Domingo Este



ASDE

Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*

Dirección de General de Equipo Y Transporte

Departamento de Transportación

“AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E.”

Santo Domingo Este, R.D.
04 de Junio del 2020.-

Al : Sr. Agustín Dávila
Director de Equipo y Transporte

Asunto : Informe de Semanal de Incidencias.



Cortésmente, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el informe semanal de incidencias de talleres, de equipos de vehículos pesados y livianos que ingresan a taller, los motivos y fechas de salida.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Gregorio Sánchez
Enc. Interino De Transportación



BGR/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación

“AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E.”

**Informe Semanal de Incidencias de Talleres de equipos de Vehículos Pesados y Livianos que ingresan al taller,
 Los motivos, Fechas de Entrada y Fechas de Salida.**

| No. | Vehículos/Fichas | Daños o causas | Reparado | | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Dirección Asignada o Departamento |
|-----|------------------|--|----------|----|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | Si | No | | | |
| 1 | CP-72 | Se le hecho de Aceite Hidráulico | + | | 28/5/2020 | 28/5/2020 | Limpia |
| 2 | CP-75 | Mantenimiento Polo Sulfatado | + | | 28/5/2020 | 28/5/2020 | Limpia |
| 3 | CAC-03 | Soldar Compuerta para montar Placa | + | | 28/5/2020 | 28/5/2020 | Limpia |
| 4 | CP-75 | Sele Pusieron la 6 Gomas Nuevas que llegaron | + | | 28/5/2020 | 28/5/2020 | Limpia |
| 5 | CA-33 | Reparación De aire Acondicionado | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Supervisión y Fiscalización |
| 6 | Jeep-08 | Se le puso los Contacto del Motorde Arranque | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Perseguidora |
| 7 | PC-09 | Cambio de Aceite y Filtro | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Ingeniería |
| 8 | CAC-03 | Arreglo de luces traseras | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Limpia |
| 9 | CA-33 | Motor de Aire A finamiento de Aire | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Supervisión y Fiscalización |
| 10 | CA-24 | 4 Amortiguadores, 4 Busin, 4 Bola 1 | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Ingeniería y Obra |
| 11 | CA-36 | Plato Disco Usado Afinamiento | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Espacio Publico |
| 12 | CP-72 | Arreglo de Goma | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Limpia |
| 13 | CA-53 | Compleativo De gas | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Seguridad Municipal |
| 14 | CP-77 | Neumático Pichado | + | | 29/5/2020 | 29/5/2020 | Limpia |
| 15 | CA-27 | Aceite Hidráulico completar Motor | + | | 30/5/2020 | 30/5/2020 | Planeamiento Urbano |
| 16 | CA-17 | ½ Galon de Aceite | + | | 30/5/2020 | 30/5/2020 | Limpia |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| 17 | CA-63 | Cambio de Aceite | + | | 30/5/2020 | 30/5/2020 | Policía Ambiental |
| 18 | CP-73 | Neumático Pichado | + | | 30/5/2020 | 30/5/2020 | Limpia |
| 19 | CA-19 | Problema de Blower | + | | 01/6/2020 | 01/6/2020 | Planeamiento Urbano |
| 20 | CA-62 | Cambio de Aceite | + | | 01/6/2020 | 01/6/2020 | Espacio Publico |
| 21 | CA-65 | Arreglo Eléctrico | + | | 01/6/2020 | 01/6/2020 | Limpieza y Aseo Circ. 2 |
| 22 | CA-40 | Arreglo Línea del Aire | + | | 01/6/2020 | 01/6/2020 | Tesorería |
| 23 | CP-75 | Completa Aceite Hidráulico | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Limpia |
| 24 | CA-36 | Batería nueva, Chequeo de Luces | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Espacio Publico |
| 25 | CA-52 | Dos Cables de Batería | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Limpia |
| 26 | CP-70 | Dos Filtro de Gasoil, Disco, Plato, Collarín, 6 Goma Nueva | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Limpia |
| 27 | CA-60 | Cambio de Aceite | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Policía Ambiental |
| 28 | CA-50 | Cambio de Aceite | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Limpia |
| 29 | CA-35 | Se Soldo el Mofle, Completarle el Liquido de Freno, Aceite Hidráulico y del Motor | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Gestión Ambiental |
| 30 | CA-33 | Completar Aceite de Motor y una goma Pinchada | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Supervisión y Fiscalización |
| 31 | CA-52 | Dos Cabezote de Batería | + | | 02/6/2020 | 02/6/2020 | Limpia |
| 32 | CA-24 | Una Batería Nueva | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Planeamiento Urbano |
| 33 | CA-16 | Se Completo el Aceite | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Rescate |
| 34 | LCL-01 | Se le monto una Goma usada | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Gestión Ambiental |
| 35 | CA-28 | Montura de Puerta del Eje carlan | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Asistencia Social y Cultura |
| 36 | CA-43 | Montura de Roverin Delantero | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Seguridad Municipal |
| 37 | CP-75 | Montura de Goma Nueva | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Limpia |
| 38 | CA-33 | Goma Nueva y una Batería | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Supervisión y Fiscalización |
| 39 | CP-76 | Montura de Goma Nueva | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Limpia |
| 40 | CP-74 | Chupones Completo Montura | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Limpia |
| 41 | CA-23 | Una Batería | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Planeamiento Urbano |
| 42 | CA-24 | Una Batería | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Ingeniería y Obra |
| 43 | CA-26 | Reparación Completa de Aire | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | Supervisión y Fiscalización |
| 44 | Auto -05 | Arreglo DEL Aire | + | | 03/6/2020 | 03/6/2020 | |



Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este
Dirección de General de Equipo Y Transporte
Departamento de Transportación
"AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E."

Santo Domingo Este, R.D.
04 de Junio del 2020.-

Al : Sr. Agustín Dávila
Director de Equipo y Transporte

Asunto : Remisión de Mantenimiento de Lavado.



Cortésmente, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de Registro de Mantenimiento de Lavado, del Departamento de Transportacion de la Dirección de Equipo y Transporte.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Gregorio Sanchez
Enc. Interino De Transportación



BGR/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
Dirección de General de Equipo Y Transporte
Departamento de Transportación

“ AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO S.D.E.”

Registro de Mantenimiento de Lavado

| No. | Ficha del Vehículo | Lavador | Fecha |
|-----|--------------------|----------------|-----------|
| 1 | CA-57 | Carlos Díaz | 01/6/2020 |
| 2 | CA-66 | Ricardo José | 01/6/2020 |
| 3 | CP-73 | Rubén Santana | 01/6/2020 |
| 4 | CA-63 | Jhonny Santana | 01/6/2020 |
| 5 | CP-75 | Víctor Vásquez | 01/6/2020 |
| 6 | CP-71 | Carlos Díaz | 01/6/2020 |
| 7 | CP-77 | Carlos Díaz | 01/6/2020 |
| 8 | CA-63 | Carlos Díaz | 02/6/2020 |
| 9 | CA-65 | Ricardo José | 02/6/2020 |
| 10 | CA-60 | Rubén Santana | 02/6/2020 |
| 11 | CA-35 | Carlos Díaz | 02/6/2020 |
| 12 | CGE-01 | Ricardo José | 02/6/2020 |
| 13 | CP-77 | Rubén Santana | 02/6/2020 |
| 14 | CP-73 | Jhonny Santana | 02/6/2020 |
| 15 | CA-42 | Víctor Vásquez | 02/6/2020 |
| 16 | CP-72 | Carlos Díaz | 02/6/2020 |

| | | | |
|----|--------|----------------|-----------|
| 17 | CA-16 | Ricardo José | 03/6/2020 |
| 18 | CA-65 | Ricardo José | 03/6/2020 |
| 19 | LCL-01 | Rubén Santana | 03/6/2020 |
| 20 | CA-40 | Johnny Santana | 03/6/2020 |
| 21 | CV-27 | Ricardo José | 03/6/2020 |
| 22 | CA-57 | Rubén Santana | 03/6/2020 |
| 23 | CV-28 | Johnny Santana | 03/6/2020 |
| 24 | CF-01 | Víctor Vásquez | 03/6/2020 |
| 25 | CA-60 | Carlos Díaz | 03/6/2020 |
| 26 | CV-26 | Johnny Santana | 02/6/2020 |