



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
DIRECCION EQUIPOS Y TRANSPORTE

03 Agosto del 2020

DGET/896/20

Al : **Lic. Manuel Jiménez**
Alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Vía : **Sr. Jean Carlos Cimanca**
Asistente General del Alcalde.

Asunto : **Remisión de Informe de salida de Equipo Pesado.**

Anexo : **Comunicación del Enc. De Transportación.**
Gregorio Sánchez Interino. Formulario de salida

Honorable Señor Alcalde.

Cortésmente después de un cordial saludo nos dirigimos a su Superior despacho, para remitirle el **informe de los equipos pesado que salieron y los que no salieron el día 01, 02, 03, de Agosto del 2020, con las descripciones detalladas a continuación.**

- 1-Fecha de Salida de los equipos
- 2-Equipos Pesado que salieron
- 3-Lugar al que son asignados.
- 4-lugar a trabajar
- 5-Numero de Carta de Rutas
- 6-Equipo pesado que No salieron
- 7-Motivos porque no salió el vehículo
- 8-Piezas solicitadas
- 9-piezas recibidas
- 10-los que están en proceso de Reparación

Para su conocimiento y fines de lugar.

ATENTAMENTE:

Sr. Agustín Dávila
Director de Equipos y Transporte

AD/at.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este, R.D.

03 de Agosto del 2020.-

Al : **Sr. Agustín Dávila**
Director de Equipo y Transporte

Asunto : **Informe de Salida de Equipo Pesado.**



Cortésmente, después de un afectuoso saludo, le estamos remitiendo el listado de los Equipo Pesados y Cartas de Ruta de salida del día 01, 02,03 de Agosto del año en curso.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Gregorio Sánchez
Encargado De Transportación

gs/dg.-



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación
“Por una Ciudad Justa y Creativa”

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL
 DIA 01/08/20

No.	Fecha	Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron	Vehiculos a asignado	Lugar a trabajar	Números de Cartas de Rutas	Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas	Motivos	Piezas o servicios solicitado		Pieza o servicios entregados		En proceso de Reparación	
								SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	01/08/2020	CP-70 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Almirante, Mendoza, Brisa del Eden	15288	MN-01 Greader	Botella Hidráulica	+			+		+
2	01/08/2020	CP-71 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Mandinga, Villa Faro, campana	15289	MN-02 Greader	La Culata	+			+		+
3	01/08/2020	CP-72 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Rivera del Ozama, Venezuela	15290	CP-67 Compactado	un muelle y el atenador	+			+		+
4	01/08/2020	CP-73 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15291	CV-17 Camión Volteo Grande	Culata	+			+		+

5	01/08/2020	CP-74 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	La Milagrosa, Los mina, Carret. Mella	15292	CV-26 camión Volteo Pequeño	Fundido	+			+		+
6	01/08/2020	CP-75 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	25 de Febrero, Simonico, Los Pino	15293	JCP-01 compactado	Goma	+			+		+
7	01/08/2020	CP-76 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15294	JCP-03 compactado	Fundido	+			+		+
8	01/08/2020	CP-77 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Iberoamerica,Isabelita, Los Mameyes	15295	JCP- compactado 02 3 Tons	Fundido	+			+		+
9	01/08/2020	CV-27 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	15296	JCP-04 compactado 3 Tons	Fundido	+			+		+
10	01/08/2020	CV-28 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	15297	JCP-05 compactado 3 Tons	Una tola de la cuchara	+			+		+
11	01/08/2020	CPH-02 Perforadora	Ingeniería y Obra	Operativo	15298	PC-10 Pala Mecánica	Instalación de Motor	+			+		+
12	01/08/2020		Ingeniería y Obra			PC-08 Pala Mecánica	Transmisión	+			+		+
13	01/08/2020		Ingeniería y Obra			RPO-01 Repartido de petróleo	Toma de fuerza	+			+		+
14	01/08/2020		Ingeniería y Obra			Ro-03 Rodillo	Sin Servicio						
15	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-23 Volteo Pequeño	Fundio	+			+		+
16	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CS-01 Sucionadora	Falta del Riley Compuerta de Atrás	+			+		+

17	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CP-69 Compactador	Fundio	+			+		+
18	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-25 Volteo pequeño	Disco de Clochet dañado	+			+		+
19	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-22 Volteo Grande	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
20	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-03 Perforadora	Eje Principal de la Máquina de Operación	+			+		+
21	01/08/2020		Ingeniería y Obra			S012400	Sin Servicio						
22	01/08/2020		Ingeniería y Obra			L287352	Sin Servicio						
23	01/08/2020		Ingeniería y Obra			L372381	Sin Servicio						
24	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-01 Perforadora	Sin Servicio						
25	01/08/2020		Ingeniería y Obra			Mn-03 Grader	Sin Servicio						
26	01/08/2020		Ingeniería y Obra			L404015	Sin Servicio						
27	01/08/2020		Ingeniería y Obra			L404014	Sin Servicio						
28	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-28 Camión Volteo	Sin Servicio						
29	01/08/2020		Ingeniería y Obra			CVG-01 grúa camión canato	Sin Servicio						
30	01/08/2020		Ingeniería y Obra			LCL-01 Camión de Agua	Sin Servicio						

31	01/08/2020		Ingeniería y Obra			LCL-02 Camión de Agua	Sin Servicio						
32	01/08/2020		Ingeniería y Obra			PC-09 Pala mecánica	Sin Servicio						

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 11

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 32



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación
“Por una Ciudad Justa y Creativa”

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL
 DIA 02/08/20

No.	Fecha	Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron	Vehículos a asignado	Lugar a trabajar	Números de Cartas de Rutas	Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas	Motivos	Piezas o servicios solicitado		Pieza o servicios entregados		En proceso de Reparación	
								SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	02/08/2020	CP-70 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Almirante, Mendoza, Brisa del Eden	15288	MN-01 Greader	Botella Hidráulica	+			+		+
2	02/08/2020	CP-71 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Mandinga, Villa Faro, campana	15289	MN-02 Greader	La Culata	+			+		+
3	02/08/2020	CP-72 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Rivera del Ozama, Venezuela	15290	CP-67 Compactado	un muelle y el atenador	+			+		+
4	02/08/2020	CP-73 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15291	CV-17 Camión Volteo Grande	Culata	+			+		+

5	02/08/2020	CP-74 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	La Milagrosa, Los mina, Carret. Mella	15292	CV-26 camión Volteo Pequeño	Fundido	+			+		+
6	02/08/2020	CP-75 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	25 de Febrero, Simonico, Los Pino	15293	JCP-01 compactado	Goma	+			+		+
7	02/08/2020	CP-76 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	15294	JCP-03 compactado	Fundido	+			+		+
8	02/08/2020	CP-77 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	iberoamerica, Isabelita, Los Mameyes	15295	JCP- compactado 02 3 Tons	Fundido	+			+		+
9	02/08/2020	CV-27 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	15296	JCP-04 compactado 3 Tons	Fundido	+			+		+
10	02/08/2020		Ingeniería y Obra			JCP-05 compactado 3 Tons	Una tola de la cuchara	+			+		+
11	02/08/2020		Ingeniería y Obra			PC-10 Pala Mecánica	Instalación de Motor	+			+		+
12	02/08/2020		Ingeniería y Obra			PC-08 Pala Mecánica	Transmisión	+			+		+
13	02/08/2020		Ingeniería y Obra			RPO-01 Repartido de petróleo	Toma de fuerza	+			+		+
14	02/08/2020		Ingeniería y Obra			Ro-03 Rodillo	Sin Servicio						
15	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-23 Volteo Pequeño	Fundio	+			+		+
16	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CS-01 Sucionadora	Falta del Riley Compuerta de Atrás	+			+		+

17	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CP-69 Compactador	Fundio	+			+		+
18	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-25 Volteo pequeño	Disco de Clochet dañado	+			+		+
19	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-22 Volteo Grande	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
20	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-03 Perforadora	Eje Principal de la Maquina de Operación	+			+		+
21	02/08/2020		Ingeniería y Obra			S012400	Sin Servicio						
22	02/08/2020		Ingeniería y Obra			L287352	Sin Servicio						
23	02/08/2020		Ingeniería y Obra			L372381	Sin Servicio						
24	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-01 Perforadora	Sin Servicio						
25	02/08/2020		Ingeniería y Obra			Mn-03 Grader	Sin Servicio						
26	02/08/2020		Ingeniería y Obra			L404015	Sin Servicio						
27	02/08/2020		Ingeniería y Obra			L404014	Sin Servicio						
28	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-28 Camión Volteo	Sin Servicio						
29	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CVG-01 grúa camión canato	Sin Servicio						
30	02/08/2020		Ingeniería y Obra			LCL-01 Camión de Agua	Sin Servicio						

31	02/08/2020		Ingeniería y Obra			LCL-02 Camión de Agua	Sin Servicio							
32	02/08/2020		Ingeniería y Obra			PC-09 Pala mecánica	Sin Servicio							
33	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-28 Volteo Pequeño	Sin Servicio							
34	02/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-02 Perforadora	Sin Servicio							

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 09

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 34



Alcaldía del Municipio *Santo Domingo Este*
 Dirección de General de Equipo Y Transporte
 Departamento de Transportación
“Por una Ciudad Justa y Creativa”

RELACION DE VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS QUE SALIERON Y LOS QUE NO SALIERON DEL
 DIA 03/08/20

No.	Fecha	Relaciones de vehículos y equipos y pesados que salieron	Vehículos a asignado	Lugar a trabajar	Números de Cartas de Rutas	Relación de vehículos y equipos pesado que no salieron/ fichas	Motivos	Piezas o servicios solicitado		Pieza o servicios entregados		En proceso de Reparación	
								SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	03/08/2020	CP-70 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Almirante, Mendoza, Brisa del Eden	374458	MN-01 Greader	Botella Hidráulica	+			+		+
2	03/08/2020	CP-71 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Mandinga, Villa Faro, campana	374459	MN-02 Greader	La Culata	+			+		+
3	03/08/2020	CP-72 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Rivera del Ozama, Venezuela	374460	CP-67 Compactado	un muelle y el atenador	+			+		+
4	03/08/2020	CP-73 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	374461	CV-17 Camión Volteo Grande	Culata	+			+		+

5	03/08/2020	CP-74 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	La Milagrosa, Los mina, Carret. Mella	374462	CV-26 camión Volteo Pequeño	Fundido	+			+		+
6	03/08/2020	CP-75 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	25 de Febrero, Simonico, Los Pino	374463	JCP-01 compactado	Goma	+			+		+
7	03/08/2020	CP-76 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Escolar	374464	JCP-03 compactado	Fundido	+			+		+
8	03/08/2020	CP-77 Camión Compactado	Limpieza y Aseo Urbano	Iberoamerica, Isabelita, Los Mameyes	374465	JCP- compactado 02 3 Tons	Fundido	+			+		+
9	03/08/2020	LCL-01 Camión de Agua	Bienestar Social	Los Corales, Frailes, Marginal	374466	JCP-04 compactado 3 Tons	Fundido	+			+		+
10	03/08/2020	LCL-02 Camión de Agua	Gestión Ambiental	Operativo	374467	JCP-05 compactado 3 Tons	Una tola de la cuchara	+			+		+
11	03/08/2020	CV-27 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	374468	PC-10 Pala Mecánica	Instalación de Motor	+			+		+
12	03/08/2020	CV-28 Volteo Pequeño	Ingeniería y Obra	Operativo	374469	PC-08 Pala Mecánica	Transmisión	+			+		+
13	03/08/2020	CPH-02 Perforadora	Ingeniería y Obra	Operativo	374471	RPO-01 Repartido de petróleo	Toma de fuerza	+			+		+
14	03/08/2020	PC-09 Pala mecánica	Ingeniería y Obra	Mendoza, Almirante	374473	Ro-03 Rodillo	Sin Servicio						
15	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-23 Volteo Pequeño	Fundio	+			+		+
16	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CS-01 Sucionadora	Falta del Riley Compuerta de Atrás	+			+		+

17	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CP-69 Compactador	Fundio	+			+		+
18	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-25 Volteo pequeño	Disco de Clochet dañado	+			+		+
19	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-22 Volteo Grande	Disco de Cloche Dañado	+			+		+
20	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-03 Perforadora	Eje Principal de la Maquina de Operación	+			+		+
21	03/08/2020		Ingeniería y Obra			S012400	Sin Servicio						
22	03/08/2020		Ingeniería y Obra			L287352	Sin Servicio						
23	03/08/2020		Ingeniería y Obra			L372381	Sin Servicio						
24	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CPH-01 Perforadora	Sin Servicio						
25	03/08/2020		Ingeniería y Obra			Mn-03 Grader	Sin Servicio						
26	03/08/2020		Ingeniería y Obra			L404015	Sin Servicio						
27	03/08/2020		Ingeniería y Obra			L404014	Sin Servicio						
28	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CV-28 Camión Volteo	Sin Servicio						
29	03/08/2020		Ingeniería y Obra			CVG-01 grúa camión canato	Sin Servicio						

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos operando 14

Obsevacion : Cantidad de Vehiculos Pesados que no Salieron 29