



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE"

28 de mayo de 2020

DIOM/V #149-20

Al : **SR. MANUEL JIMÉNEZ**
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.


Asunto : Remisión de Informe de trabajos realizados.

Anexo : Reportes.

Distinguido alcalde, cortésmente por medio de la presente le hacemos remisión del informe de los alcances de los trabajos que se han venido llevando a cabo en el operativo de limpieza, embellecimiento, iluminación y rescate de infraestructuras con vocación de servicios al público, durante la semana del 22 al 28 de mayo de 2020. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Héctor Garibaldi González
Director de Ingeniería y Obras
HGG/mbd





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

" AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE "

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA

DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

22 y 23/05/2020

Calle D con Calle G, Ens. Isabelita

- Limpieza de (2) colectores

Calle C con Calle H, Ens. Isabelita

- Limpieza de (1) colector

Calle Duarte esq. Calle (Pollera), Ens. Isabelita

- Limpieza de (1) colector
- Bote de sedimentos (2) camiones

Calle Respaldo 12 de Octubre esq. Calle M, Los Mina

- Limpieza de (1) colector
- Bote de sedimentos (1) camión

Calle Trina Moya de Vásquez esq. Calle 2, Los Mina

- Limpieza (1) de colector
- Bote de sedimentos (1) camión

Calle Trébol que baja desde la Av. La América hacia la Av. San Vicente de Paul, Maquiteria

- Limpieza de (3) registro de alcantarillado

25/05/2020

Calle Duarte esq. Francisco Caamaño, Ens. Isabelita

- Limpieza (1) colector

Ave. San Vicente de Paúl por la entrada de Maquiteria y los tréboles debajo del puente de la Av. 25 de Febrero, Maquiteria

- Colocación de (8) tapas de hormigón

Ave. San Vicente de Paul con Calle Club de Leones (Artice Dominicana), Alma Rosa II

- Colocación de (1) tapa de hormigón

Ave. San Vicente de Paul con Calle Costa Rica (antiguo Fortuna Car Wash), Alma Rosa II

- Colocación de (2) tapa de hormigón.

Ave. San Vicente de Paul (Parque el triángulo), Alma Rosa II

- Colocación de (2) tapas de hormigón



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

" AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE "

Ave. San Vicente de Paúl con Calle Presidente Estrella Ureña (Comedor), Los Mina.

- Limpieza de (1) de colector

Carretera Mella esq. C/4ta (Bomba Texaco), Lucerna

- Limpieza de (1) de colector

Carretera Mella Isleta Central frente a la Compraventa La Princesa, Lucerna

- Limpieza de (1) de colector.

Carretera Mella Isleta Central frente 9 Bella Fashion, El Brisar

- Limpieza de (1) de colector
- Bote de sedimentos (2) camiones

26/05/2020)

Calle Chepita Pérez de la Paz # 43, frente al Colegio Evangélico Colombina Aristi, Los Mina.

- Limpieza de (2) colector
- Botes de sedimentos (1) camión

Calle Trina Moya de Vásquez en la acera del Hotel Campo Amor frente a la casa#2, Los Mina

- Botes de sedimentos (1) camión

Carretera Mella frente a Mega Centro esq. C/ Santa Clara, Alma Rosa II.

- Limpieza de (1) de colector

Calle 16 esq. Respaldo 16, Ens. Isabelita.

- Limpieza de (1) colector.

Ave. San Vicente de Paul esq. Carrera G, (Farmacia Europa), Los Mina

- Limpieza de (1) colector

Carretera Mella Centro Médico de Diabetes, Alma Rosa I

- Reparación (15 m2) de acera

Carretera Mella esq. C/ 4vv, Lucerna

- Botes de sedimentos (1) camión


Ave. Venezuela frente a la Corporación (parque vehicular), Los Mina

- Construcción de (4) tapas de colectores

27/05/2020

Calle Ortiz Álvarez esq. Calle Geraldino, Los Mina Viejo

- Limpieza de (2) colector



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

" AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE "

Carretera Mella esq. C/ Santa Clara, Alma Rosa II.

- Limpieza de (1) colector

Calle Carrera G esq. Ave. San Vicente de Paul (Maternidad de los Mina)

- Limpieza de (1) colector

Calle Respaldo 16 esq. C/ 16, Ens. Isabelita

- Limpieza de (1) colector
- Bote de sedimentos (1) camión

Calle Caamaño con Calle Duarte esq. C/16, Ens. Isabelita

- Bote de sedimentos (1) camión

Parqueo Vehicular de la Av. Venezuela, Los Mina

- Construcción tapa (12) de hormigón para colector

Calle 5 W esq. Carretera Mella, Urb. Lucerna

- Limpieza de (1) colector

Carretera Mella tramo de la Bomba Texaco hasta la C/5W

- Bote de sedimentos (1) camión

28/05/2020

Calle José María Imbert y Calle Juan Marichal, Villa Tropicalia

- Limpieza de (1) colector
- Bote de sedimentos (1) camión

Calle D esq. C/I, Ens. Isabelita

- Limpieza de (1) colector

Calle Santa Clara esq. Av. San Vicente de Paul, Alma Rosa II


- Reconstrucción (20 m²) de acera
- Reconstrucción losa de colector
- Colocación de (3) tapa de hormigón

Calle 5 W esq. Carretera Mella, Lucerna

- Limpieza de (1) de colector
- Bote de sedimentos (2) camión

Calle Marco del Rosario esq. Calle H-2, Los Mina

- Limpieza de (1) de colector



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

" AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE "

Carretera Mella frente a Mega Centro esq. C/Santa Clara Alma Rosa II

- Limpieza de (1) de colector

Carretera Mella esq. C/4W (esq. Ferrería Americana), Lucerna

- Limpieza de (1) colector

Carretera Mella frente a la Compraventa Princesa, Lucerna

- Bote de sedimentos (1) camión

Resumen

- Total de limpieza de colectores 26 uds
- Total de bote de sedimentos 16 camiones de 3 m³ = 48 m³
- Total de construcción tapas de colector 16 uds
- Total de colocación tapas de colector 16 uds
- Total de limpieza registros 3 uds
- Total de reconstrucción losa de colector 1 ud
- Total de reconstrucción de aceras 35 m²

DIVISIÓN ELÉCTRICA

Del 22 al 28/05/2020

Las actividades de la división eléctrica en esta semana continuaron con los levantamientos diurnos, en la junta de vecinos en jardines del Ozama y valle de las Américas I.

Trabajos realizados:

- Instalación de 02 lámparas tipo cobra 250 W (Bo. Invi Los Mina)
- Instalación de 02 lámparas Led 200 W (Invivienda Sto. Dgo.)
- Instalación de 200 pl conductor 12/2 (Invivienda Sto. Dgo.)
- Instalación de 100 pl conductor 12/2 (parque Venezuela)
- Se tensaron 300 pl de conductor 12/2 (parque Venezuela)
- Reconstrucción puerta parque Charles de Gaulle
- Reparación de circuito parque de Villa Faro
- Reparación de verja parque Arco Iris
- Reparación máquinas de hacer ejercicios parque las palmas



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paul, Tel. 809-788-7676, Ext. 3038

" AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE "

DIVISIÓN DE LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFÍA

Esta división ha realizado varios levantamiento con la finalidad que posteriormente estos sean presupuestados y tener una idea del costo de realizar dicha actividad.

Entre los levantamientos realizados tenemos:

- Reparación multiusos , Los Molinos
- Remozamiento de CCI, Av. Estados Unidos, Ens. Isabelita
- Remozamiento multiuso y Escuela Laboral, Los Tres Brazos
- Remozamiento CCI, Invivienda
- Remozamiento Local INESPRES, Av. Venezuela
- Reparación Naves del Vehicular, Av. Venezuela
- Remozamiento Multiusos, Ens. Isabelita

Total de Levantamientos 7 uds



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

MARGINAL LAS AMERICAS

FECHA	UBICACION	DESCRIPCION	LONGITUD(ML)	SUPERFICIE (M2)	VOLUMEN M3	NOTAS
23/05/2020	Marginal Las Americas desde la Salida del Tunel hasta la C/ Oeste (Bomba Nativa) Los Frailes I. Incluye Canaleta.	Cuneteo y Bote escombros	1,600.00	-	54.00	
Totales			1,600.00	0.00	54.00	



ASDE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

CARRETERA MELLA

FECHA	UBICACION	DESCRIPCION	LONGITUD(ML)	SUPERFICIE (M2)	VOLUMEN M3	NOTAS
25/05/2020	Carretera Mella desde la Bomba de San Luis hasta la Carcel Preventiva de San Luis.Lado Sur	Acondicionamiento y Bote escombros	300.00		12.00	
25/05/2020	Carretera Mella alrededor del instituto tecnologico de San Luis. Lado norte .	Cuneteo y Bote escombros	400.00		6.00	
25/05/2020	Carretera Mella entrada al Cementerio Cristo Salvador. Lado sur .	Cuneteo y Bote escombros	250.00		6.00	
26/05/2020	Carretera Mella desde el Instituto Tecnologico de San Luis hasta la Entrada de Corambar.Lado Norte.	Cuneteo y Bote escombros	1,250.00		6.00	
26/05/2020	Carretera Mella entrada al Cementerio Cristo Salvador. Lado sur .	Cuneteo y Bote escombros	250.00		3.00	
27/05/2020	Carretera Mella desde la entrada de Corambar hasta la entrada al Tamarindo. Lado norte .	Cuneteo y Bote escombros	1,200.00		27.00	
28/05/2020	Carretera Mella desde la entrada al Tamarindo hasta la Av. Charles de Gaulle. Lado norte .	Cuneteo y Bote escombros	1,240.00		24.00	
Totales			4,890.00	0.00	84.00	



ASDE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

SECTOR EL ALMIRANTE

FECHA	UBICACION	DESCRIPCION	LONGITUD(ML)	SUPERFICIE (M2)	VOLUMEN M3	NOTAS
25/05/2020	C/Miguel Diaz, proximo a la C/ Amin Abel. (Hoyo de Sofia)	Acondicionamiento y Retiro de escombros		-	96.00	
26/05/2020	C/Miguel Diaz, proximo a la C/ Amin Abel. (Hoyo de Sofia)	Acondicionamiento y Retiro de escombros		-	32.00	
27/05/2020	C/ Miguel Diaz y tramos de calles aledañas.	Cuneteo y Bote escombros	600.00	-	32.00	
27/05/2020	C/ Corazon de Jesus, en canaleta proximo a la carretera Mella.	Cuneteo y Bote escombros	200.00		9.00	
Totales			800.00		169.00	



ASDE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

RESUMEN SEMANAL

FECHA	UBICACION	DESCRIPCION	LONGITUD(ML)	SUPERFICIE (M2)	VOLUMEN M3	NOTAS
23/05/2020	Marginal Las Americas desde la Salida del Tunel hasta la C/ Oeste (Bomba Nativa) Los Frailes I. Incluye Canaleta.	Cuneteo y Bote escombros	1,600.00	-	54.00	
25 al 28 de Mayo 2020	Carretera Mella desde la Bomba de San Luis hasta el Cementerio Cristo Salvador.Lado Sur.Carretera Mella desde la Bomba de San Luis hasta el la Av. Charles de Gaulle.Lado Norte.	Cuneteo y Bote escombros	4,890.00	-	84.00	
25 al 27 de Mayo 2020	El Almirante. C/ Miguel Diaz y C/ Corazon de Jesus.	Acondicionamiento, Cuneteo y Bote escombros	800.00	-	169.00	
Totales			7,290.00	0.00	307.00	



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

RESUMEN GENERAL SEMANAL
PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO 2020

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDA
1.00	Limpieza de colectores	26.00	Uds
2.00	Construcción tapa de colectores	16.00	Uds
3.00	Colocación tapas de colectores	16.00	Uds
4.00	Limpieza de registros de alcantarilla	3.00	Uds
5.00	Reconstrucción losa de colector	1.00	Ud
6.00	Reconstrucción de aceras	35.00	M ²
7.00	Bote de sedimentos	355.00	M ³
8.00	Cuneteo de calles y avenida	7,290.00	ML
9.00	Instalación de lámparas tipo cobra 250 W	2.00	Uds
10.00	Instalación de lámparas Led 200 W	2.00	Uds
11.00	Instalación de conductor 12/2 de goma	300.00	PL
12.00	Atezado de conductor 12/2	300.00	Uds
13.00	Reconstrucción puerta parque Charles de Gaulle	1.00	Ud
14.00	Reparación de circuito parque de Villa Faro	1.00	Ud
15.00	Reparación de verja parque Arco Iris	1.00	Ud
16.00	Reparación máquinas de hacer ejercicios parque las palmas	1.00	Ud
17.00	Levantamientos para obras	7.00	Uds



Ayuntamiento Santo Domingo Este
Dirección De Ingeniería Y Obras municipales
“Año de la Integración Comunitaria En El Municipio SDE”
Carretera Mella # 49 casi Esq. San Vicente de Paul, Tel.: 809-788-7676, Ext. 3038

DIOM/M/#104-20

06 mayo del 2020

Al **: LIC. MANUEL JIMÉNEZ**
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.

Asunto **: Remisión de Informe**

Distinguido Alcalde, cortésmente por este medio le informados sobre las condiciones en las que actualmente se encuentran las diferentes dependencias que conforman esta dirección, que detallamos a continuación:

- 1- **Departamento transito Urbano, Encargado Lic. Luis Alba Gonzales**
 - No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento no tiene asignación de vehículo.
 - Odómetro Roto, maquina de sumar no tiene el cable.
 - Informa sobre situación del vehicular ubicado en la calle Venezuela, frente a los trasformadores en el sector de los Mina.

- 2- **Departamento Mantenimiento Vial, Encargado Ing. Manuel Valdez**
 - No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento no tiene asignación de vehículo.
 - No cuentan con la facilidad para el Bacheo, no cuentan con la brigada para estos trabajos.

- 3- **Departamento Administrativo, Encargado Ing. Milton Bautista de oleo**
 - No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento no tiene asignación de vehículo.
 - Realiza todos los trabajos en la computadora
Necesidad: (ninguna)

- 4- **Departamento Drenaje Pluvial, Encargado Sr. Pedro Pablo González**
 - No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento tiene asignación de vehículo (Camioneta ficha CA-37).
 - Entrego su propio informe a la secretaria sobre los equipos.





Ayuntamiento Santo Domingo Este
Dirección De Ingeniería Y Obras municipales
“Año de la Integración Comunitaria En El Municipio SDE”
Carretera Mella # 49 casi Esq. San Vicente de Paul, Tel.: 809-788-7676, Ext. 3038

- 5- **Departamento Eléctrico, Danilo M. Amézquita (Supervisor Eléctrico)**
- No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento no tiene asignación de vehículo.
 - Trabajan por Requerimientos.
 - Trabaja con las herramientas eléctricas de los obreros.
 - Realizan mantenimiento Eléctrico de parques por el ASDE.
- 6- **Departamento de Levantamiento y Topografía**
- Tiene vehículo asignado pero no lo están usando porque fue llevado a estación III, para la reparación, y aun no ha sido entregado (ficha CA-024).
 - No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - Odómetro: está en buenas condiciones (3 uds).
 - Cinta de 30 mts (5 uds).
 - Cinta de 8 mts (5 uds).
 - Cámara disponible.
 - Estación Total no funciona, hay que repararla.
- 7- **Departamento de Presupuesto, Ramón J. Rodríguez Cosma (Contratado por Servicios Prestados)**
- No tiene Vehículo asignado por el ASDE.
 - El Departamento no tiene asignación de vehículo.
 - Utilizan la computadora para el trabajo y están dañadas (falta una Impresora)
 - faltan dos Ingenieros y una secretaria para el Departamento
 - el Encargado no tiene flota
- 8- **División de Diseño**
- No tiene el ningún personal.

Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Héctor Garibaldi González
Director de Ingeniería y Obras
HGG/svl

