



**Alcaldía Santo Domingo Este**

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

16 de julio de 2020

DIOM/V #280-20

Al : **SR. MANUEL JIMÉNEZ**  
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.


Asunto : Remisión de Informe de trabajos realizados.

Anexo : Reportes.

Distinguido alcalde, cortésmente por medio de la presente le hacemos remisión del informe de las actividades que continuamente viene desarrollando esta dirección, para la limpieza, embellecimiento, iluminación y rescate de infraestructuras con vocación de servicios al público, durante el periodo del 10 al 16 de julio de 2020. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
**Ing. Héctor Garibaldi González**  
Director de Ingeniería y Obras  
HGG/mbd





Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

**REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020**

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
<b>1</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle 16 no. 67, La Isabelita</b>		
1.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
1.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>2</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle 1ra esq. Calle 3ra, Maquiteria, Sector Villa Duarte</b>		
2.1		Limpieza de colector	1.00	Uds
2.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>3</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Francisco Segura y Sandoval, entrada al Mercado de Los Mina</b>		
3.1		Construcción de filtrante	1.00	Ud
3.2		Reparación de aceras	18.00	M <sup>2</sup>
3.3		Reparación de contenes	18.00	ML
		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>4</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Aris Azar esq. Calle Marcos del Rosario, Los Mina Sur</b>		
4.1		Colocación tapa de colector	1.00	Ud
<b>5</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Sánchez no. 59, Ens. Isabelita</b>		
5.1		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>6</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Av. Sabana Larga esq. Av. Las Americas</b>		
6.1		Limpieza de colector	3.00	Ud
6.2		Bote de material	6.00	M <sup>3</sup>
<b>7</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Masonería esq. Av. Las Americas</b>		
7.1		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>8</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Juan López esq. Ave. Hípica</b>		
8.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
8.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>9</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Av. Ecológica esq. Aut. San Isidro</b>		
9.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
9.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>10</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle 1ra esq. Escuela Santa Clara, Maquiteria</b>		
10.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
10.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>11</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle 1ra, Urb. Ana Teresa Balaguer</b>		
11.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
<b>12</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Calle Marcos del Rosario esq. Calle Juan Pablo Duarte, Ens. Felicidad, Los Mina</b>		
12.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
<b>13</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Calle 1ra no. 14, Ens. Isabelita</b>		
13.1		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
<b>14</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Carretera Mella frente al Supermercado La Cadena</b>		
14.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
14.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>15</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Mercado de Los Mina</b>		
15.1		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>16</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Calle 1ra, Res. Damel, entrando por el Banreservas de la Carretera Mella</b>		
16.1		Limpieza de colector	3.00	Ud
16.2		Bote de material	4.00	M <sup>3</sup>
<b>17</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Callejón B, entrada frente a la Escuela San José de Mendoza</b>		
17.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
17.2		Bote de material	4.00	M <sup>3</sup>
<b>18</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Calle Club de Leones esq. Calle 11, Alma Rosa</b>		
18.1		Encamisado de filtrante	1.00	Ud
18.2		Reparación cruce de filtrante a colector	1.00	Ud
<b>19</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Escuela Lilian Portalatin, Invimosa</b>		
19.1		Limpieza de canaleta	1.00	Ud
19.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>20</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Calle 4ta esq. Calle San Pedro Apóstol, Banca Juana, Invimosa, Mercadito Los Campesinos detrás de la escuela Lilian Portalatin</b>		
20.1		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>21</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle Sánchez no. 59, Ens. Isabelita</b>		
21.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
<b>22</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle 1ra esq. Calle 3ra, colmado Rafael, Maquiteria</b>		
22.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
<b>23</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle Juan López esq. Av. Hípica, Valle del Este</b>		
23.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
<b>24</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle Francisco Segura y Sandoval, entrada al Mercado de Los Mina</b>		
24.1		Reparación de contenes	32.00	MI
24.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>25</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Av. Cnel. Fernández Domínguez esq. Av. Ecológica</b>		
25.1		Limpieza de colector	1.00	Ud



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
<b>26</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Av. Las Americas esq. Calle Masonería</b>		
26.1		Limpieza de colector	2.00	Ud
26.2		Bote de material	4.00	M <sup>3</sup>
<b>27</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle Masonería esq. Calle Club Rotario</b>		
27.1		Limpieza de colector	2.00	Ud
27.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>28</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle 1ra, Urb. Ana Teresa Balaguer</b>		
28.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
28.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>29</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle Masonería esq. Aut. Las Americas</b>		
29.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
29.2		Bote de material	4.00	M <sup>3</sup>
<b>30</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle Masonería esq. Calle Club Rotario</b>		
30.1		Limpieza de colector	2.00	Ud
30.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>31</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Av. Cnel. Fernández Domínguez esq. Av. Ecológica</b>		
31.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
31.2		Bote de material	4.00	M <sup>3</sup>
<b>32</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Av. Paseo de los Artistas entrada al Res. Herva, Villa Faro</b>		
32.1		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>33</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle 1ra. No.8, Ens. Isabelita</b>		
33.1		Limpieza de colector	1.00	ud
<b>34</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle Sánchez no. 38, Ens. Isabelita</b>		
34.1		Limpieza de colector	1.00	ud
<b>35</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle Aris Azar esq. Calle Marcos del Rosario, Los Mina</b>		
35.1		Limpieza de colector	1.00	ud
35.2		Bote de material	3.00	M <sup>3</sup>
<b>36</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle 4ta esq. Calle San Pedro Apóstol, Invimosa</b>		
36.1		Limpieza de colector	1.00	ud
36.2		Bote de material	2.00	M <sup>3</sup>
<b>37</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Calle C esq. Calle 19, Alma Rosa II</b>		
37.1		Limpieza y bote de material	6.00	M <sup>3</sup>



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020

**RESUMEN**

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>
1	Colocación tapa de colector	1.00	Ud
2	Limpieza de colector	32.00	Uds
3	Construcción de filtrante	1.00	Uds
4	Limpieza de canaleta	1.00	Uds
5	Reparación de aceras	18.00	M <sup>2</sup>
6	Reconstrucción de cruce de filtrante al colector	1.00	Ud
7	Encamisado de filtrante	1.00	Ud
8	Recogida y bote de sedimentos	82.00	M <sup>3</sup>
9	Reparación de contenes	50.00	ML



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DIVISIÓN ELÉCTRICA**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
		<b>Trabajos en campo desde el 06/07/2020 al 09/07/2020</b>		
<b>1</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Sector Prados de San Luis</b>		
1.1		Reparación de lamparas	12.00	Uds
<b>2</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Bo. Maquiteria</b>		
2.1		Reparación de lamparas	4.00	Uds
<b>3</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle 12, Ens. Isabelita</b>		
3.1		Reparación de Lámparas	2.00	Uds
<b>4</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>Calle Respaldo 3, Ens. Isabelita</b>		
4.1		Reparación de Lámparas	1.00	Uds
<b>5</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Parque Invicea</b>		
5.1		Reparación pedestal	1.00	Uds
<b>6</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>Parque Invivienda</b>		
6.1		Reparación base de pedestal	1.00	Ud
<b>7</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Estación III, Los Mameyes</b>		
7.1		Reparación de lamparas (T/C)	14.00	Ud
<b>8</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>Calle 4ta, Los Mameyes</b>		
8.1		Reparación de lamparas (T/C)	6.00	Uds
<b>9</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Respaldo Los Tres Ojos</b>		
9.1		Traslado de lamparas	1.00	Uds
<b>10</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Multiusos Urb. Juan Pablo Duarte</b>		
10.1		Reparación de bushing secundario de transformador	1.00	Uds
<b>11</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>Residencial Los Alpes 4</b>		
11.1		Instalación de lamparas Leds	4.00	Uds
<b>12</b>	<b>16/07/2020</b>	<b>Residencial Los Alpes 4</b>		
12.1		Instalación de lamparas Leds	2.00	Uds
<b>13</b>	<b>16/07/2020</b>	<b>Parque Prados de San Luis</b>		
13.1		Reparación de lamparas Leds	2.00	Uds
<b>14</b>	<b>16/07/2020</b>	<b>Carretera Mella frente al Parque Invicea</b>		
14.1		Reparación de lamparas (T/C)	1.00	Uds



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DIVISIÓN ELÉCTRICA**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 15/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
		<b>Levantamientos y presupuestos eléctricos</b>		
1	10/07/2020	Levantamiento alumbrado, Calle Verbo de Dios, La Ureña	1.00	Ud
2	13/07/2020	Levantamiento Minicabildo El Almirante	1.00	Ud
3		Levantamiento Calle Manzana B, Cerros del Ozama	1.00	Ud
4		Levantamiento Calle 1ra, Cerros del Ozama	1.00	Ud
5		Calle Apolo 11, Vietnam	1.00	Ud
6		Calle Canela, Vietnam	1.00	Ud
7	14/07/2020	Levantamiento alumbrado, Prado del Este	1.00	Ud
8	15/07/2020	Evaluacion de transformador y acometida, Funeraria Los Frailes	1.00	Ud
9	16/07/2020	Levantamiento alumbrado, Prados de San Luis	1.00	Ud
10		Levantamiento instalación de alimentadores Parroquia Estela Mari	1.00	Ud
11		Levantamiento Multiusos Calero	1.00	Ud



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*  
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DIVISIÓN ELÉCTRICA**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 10/07/2020 AL 16/07/2020

**RESUMEN**

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>
1	Reparación de Lámparas	42.00	Uds
2	Instalación de lámparas leds	6.00	Uds
3	Reparación pedestal	2.00	Uds
4	Reparación de bushing secundario de transformador	1.00	Ud
5	Levantamientos electricos	11.00	Uds



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL**

**TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA**

**AVENIDA MIGUEL BARCELO**

<b>FECHA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONGITUD (ML)</b>	<b>SUPERFICIE (M2)</b>	<b>VOLUMEN M3</b>
09/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	0.00
10/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	0.00
11/07/2020	Av. Iberoamericana	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	36.00
13/07/2020	Av. Miguel Barcelo De puente flotante a puente Ramon Matias Mella	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	24.00
14/07/2020	Av. Miguel Barcelo De puente flotante a Los Molinos	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	18.00
15/07/2020	Av. Miguel Barcelo y Av. España frente a monumento a la caña	Cuneteo y bote de escombros.	0.00	-	0.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.00</b>

ASDE



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL****TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA****BRISAS DEL ESTE**

<b>FECHA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>BARRIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONGITUD (ML)</b>	<b>SUPERFICIE (M2)</b>	<b>VOLUMEN M3</b>
10/07/2020	Calle Flor de Alelix desde la calle Peña Gomez hasta la calle Mercedes	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	0.00
10/07/2020	Calle Rafi Duran desde la calle flor de Alelix hasta la calle la Hermosa	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	10.00
10/07/2020	Calle La Hermosa desde la calle Peña Gomez hasta la calle Mercedes	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	0.00
10/07/2020	Calle Los Lirios desde la calle Jazmin hasta la casa no. 161	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	100.00	-	0.00
11/07/2020	Calle Los Olivos desde la 4 de Agosto hasta la calle de los Fulgones	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	16.00
11/07/2020	Calle Azucena desde la 4 de Agosto hasta Los Jazmines	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	12.00
13/07/2020	Calle El Eden desde la calle Leonardo hasta la calle V Centenario	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	0.00
13/07/2020	Calle Leon desde la callePantera hasta la calle Trinitario Norte.	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	0.00
13/07/2020	Calle Pantera desde la 16 de Agosto hasta la calle Flor de Cristo.	Las Flores	Trabajos con equipo nivelador ( Gredar ) y Rodillo	0.00	-	0.00
<b>Totales</b>				<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**DIVISIÓN DE LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFÍA**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 9/07/2020 AL 16/07/2020

<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>
1	09/07/2020	Cancha y Parque María del Mar Entrada al burrito Los Frailes	1.00	Ud
2	13/07/2020	Reparación de Cancha Narcisa C/3er	1.00	Ud
3	14/07/2020	Reparación de Cancha Ercilia Pepín C/K de Carolina	1.00	Ud
4	14/07/2020	Construcción Deposito para Basura Área Suministro (ASDE)	1.00	Ud
5	14/07/2020	Terminación de Bustos Varios Puntos	1.00	Ud
6	14/07/2020	Reparación Cancha Italia C/Roma	1.00	Ud
7	14/07/2020	Remodelación Oficina de Arbitrio (ASDE)	1.00	Ud
8	16/07/2020	Reparación de Funeraria Los Frailes, marginal de las Américas	1.00	Ud
<b>Total de levantamientos</b>			<b>8.00</b>	<b>Uds</b>



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES**

**RESUMEN GENERAL SEMANAL**  
**PERIODO DEL 10/07/2020 AL 16/07/2020**

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>
1	Colocación tapa de colector	1.00	Ud
2	Limpieza de colector	32.00	Uds
3	Construcción de filtrante	1.00	Uds
4	Limpieza de canaleta	1.00	Uds
5	Reparación de aceras	18.00	M <sup>2</sup>
6	Reconstrucción de cruce de filtrante al colector	1.00	Ud
7	Encamisado de filtrante	1.00	Ud
8	Recogida y bote de sedimentos	198.00	M <sup>3</sup>
9	Reparación de contenes	50.00	ML
10	Reparación de Lámparas	42.00	Uds
11	Instalación de lámparas leds	6.00	Uds
12	Reparación pedestal	2.00	Uds
13	Reparación de bushing secundario de transformador	1.00	Ud
14	Levantamientos electricos	11.00	Uds
15	Levantamientos para obras	8.00	Uds