



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

09 de julio de 2020

DIOM/V #260-20

Al : **SR. MANUEL JIMÉNEZ**
Alcalde del Municipio Sto. Dgo. Este.

Asunto : Remisión de Informe de trabajos realizados.

Anexo : Reportes.

Distinguido alcalde, cortésmente por medio de la presente le hacemos remisión del informe de las actividades que continuamente viene desarrollando esta dirección, para la limpieza, embellecimiento, iluminación y rescate de infraestructuras con vocación de servicios al público, durante el periodo del 03 al 09 de julio de 2020. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Héctor Garibaldi González
Director de Ingeniería y Obras
HGG/mbd





ASDE

Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa***DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES****DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 03/07/2020 AL 09/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	03/07/2020	Calle Santa Luisa de Marillac esq. Calle Gabriel del Orbe, Col. Max Henriquez Ureña, Katanga, Los Mina		
1.1		Construcción de cruce de filtrante a colector	1.00	Ud
1.2		Bote de material	2.00	M ³
1.3		Cuneteo de calle	30.00	ML
2	03/07/2020	Calle Paseo de Los Artistas esq. Calle 4ta, Villa Faro (Col. Masonico)		
2.1		Limpieza de colector	4.00	Uds
2.2		Bote de material	4.00	M ³
3	03/07/2020	Calle 1ra no. 204, Maquiteria, Sector Villa Duarte		
3.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
3.2		Bote de material	2.00	M ³
4	03/07/2020	Calle Francisco Segura y Sandoval, entrada al Mercado de Los Mina		
4.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
4.2		Bote de material	3.00	M ³
5	03/07/2020	Calle 2 esq. Calle Presidente Estrella Ureña, Mercado de Los Mina		
5.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
5.2		Bote de material	3.00	M ³
6	03/07/2020	Cancela, Sector La Ureña		
6.1		Terminación pozo tubular	1.00	Ud
7	06/07/2020	Calle Job, Parque Amapola		
7.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
8	06/07/2020	Calle 8 esq. Calle Canela , Ens. Isabelita		
8.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
9	06/07/2020	Calle 2 esq. Calle Aris Azar, Mercado de Los Mina, Ferreteria Vallejuelo		
9.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
9.2		Bote de material	3.00	M ³
9.3		Limpieza de filtrante	1.00	Ud
10	06/07/2020	Calle Paseo de Los Artistas frente al Col. San Simon Apostol, Villa Faro		
10.1		Colocación tapas de colector	2.00	Uds
10.2		Reparación losa de colector	1.00	Ud



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 03/07/2020 AL 09/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
11	06/07/2020	Calle Club de Leones esq. Calle 11, Alma Rosa I		
11.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
12	06/07/2020	Calle Juan Marichal esq. Calle Jose Maria Imbert, Villa Tropicalia y Carretera Mella frente al Supermercado La Cadena		
12.1		Bote de material	2.00	M ³
13	07/07/2020	Calle Francisco Segura y Sandoval, frente a la Banca Juan, entrada al Mercado Los Mina		
13.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
13.2		Bote de material	2.00	M ³
14	07/07/2020	Calle 1ra casi esq. Calle 16, Ens. Isabelita		
14.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
15	07/07/2020	Calle 16 esq. Calle San Rafael (la cancha), Ens. Isabelita		
15.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
15.2		Bote de material	2.00	M ³
16	07/07/2020	Aut. De San Isidro esq. Av. Ecológica		
16.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
17	07/07/2020	Calle Aris Azar esq. Calle 2, Mercado de Los Mina (ferreteria Vallejuelo)		
17.1		Bote de material	3.00	M ³
18	07/07/2020	Calle Las Palmas entrada al Brisal (al fondo)		
18.1		Limpieza, recogida y bote de marerial	3.00	M ³
19	07/07/2020	Carretera Mella frente al supermercado La Cadena, Isleta Central		
19.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
20	07/07/2020	Av. Hipica esq. Calle Juan Lopez, Valle del Este		
20.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
21	08/07/2020	Calle Canela esq. Calle 8, Ens. Isabelita		
21.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
22	08/07/2020	Calle Sanchez, Ens. Isabelita		
22.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
23	08/07/2020	Calle Presidente Vasquez entre la Calle 7 y Calle Virgilio Mainardi Reyna, Alma Rosa I		
23.1		Cuneteo	60.00	ML



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 03/07/2020 AL 09/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
23.2		Bote de material	4.00	M ³
24	08/07/2020	Calle Jose Peguero, Manzana E, Cancino I		
24.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
25	08/07/2020	Calle Francisco Segura y Sandoval, entrada al Mercado de Los Mina		
25.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
25.2		Bote de material	2.00	M ³
25.3		Construcción de filtrante	1.00	Ud
26	08/07/2020	Calle Juan Lopez esq. Av. Hipica, Valle Del Este		
26.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
27	08/07/2020	Escuela Aída Cartagena Portalatín, Invimosa		
27.1		Limpieza de canaleta	1.00	Ud
27.2		Bote de material	3.00	M ³
28	08/07/2020	Calle Canela casi esq. Calle 16 no. 29, Calle Respaldo 1ra no. 20 casi esq. Calle 16, Ens. Isabelita		
28.1		Bote de material	3.00	M ³
29	08/07/2020	Calle 1ra, Residencial Damel (en el parque)		
29.1		Limpieza de colector	2.00	Uds
30	09/07/2020	Calle Francisco Segura y Sanoval esq. Calle Juan Pablo Duarte, Mercado de Los Mina		
30.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
30.2		Bote de material	3.00	M ³
31	09/07/2020	Calle Canela esq. Calle 8, Ens. Isabelita		
31.1		Bote de material	3.00	M ³
32	09/07/2020	Escuela Aída Cartagena Portalatín, Invimosa		
32.1		Limpieza de canaleta	1.00	Ud
40.2		Bote de material	8.00	M ³
33	09/07/2020	Calle Jose Peguero Manzana E, Cancino I		
33.1		Limpieza de colector	1.00	ud
34	09/07/2020	Calle Sánchez, Ens. Isabelita		
34.1		Limpieza de colector	1.00	ud
35	09/07/2020	Calle Club de Leones no. 219, Alma Rosa I		
35.1		Construcción de filtrante	1.00	Ud



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 03/07/2020 AL 09/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
36	09/07/2020	Calle 1ra, Res. Damel, entrando por el banco del Reservas, Carretera Mella		
36.1		Limpieza de alcantarillado	1.00	Ud
37	09/07/2020	Calle 16 esq. Calle San Rafael (multiusos), Ens. Isabelita		
37.1		Cuneteo	19.00	ML
37.2		Bote de material	34.00	M ³
38	09/07/2020	Calle Job, Parque Urb. Amapola		
38.1		Bote de material	2.00	M ³
39	09/07/2020	Escuela Aída Cartagena Portalatin, Invimosa		
39.1		Limpieza de canaleta	1.00	Ud
39.2		Bote de material	3.00	M ³
40	09/07/2020	Calle 1ra no. 14, Ens. Isabelita		
40.1		Limpieza de colector	1.00	Ud
41	09/07/2020	Calle Presidente Vasquez entre la Calle 7 y Calle Virgilio Mainardi Reyna, Alma Rosa I		
41.1		Cuneteo	65.00	ML



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 03/07/2020 AL 09/07/2020

RESUMEN

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Colocación tapas de colector	2.00	Uds
2	Terminación de pozo tubular	1.00	Uds
3	Limpieza de colector	28.00	Uds
4	Limpieza de filtrante	1.00	Uds
5	Limpieza de canaleta	3.00	Uds
6	Limpieza de alcantarilla	1.00	Uds
7	Cuneteo de calles y avenidas	174.00	ML
8	Reconstrucción de cruce de filtrante al colector	1.00	Ud
9	Construcción de filtrante	2.00	Ud
10	Recogida y bote de sedimentos	94.00	M ³
11	Reconstrucción de losa de colector	1.00	Uds



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DIVISIÓN ELÉCTRICA

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 06/07/2020 AL 09/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
		Trabajos en campo desde el 06/07/2020 al 09/07/2020		
1	06/07/2020	Bo. Invi, Los Mina		
1.1		Reparación de lamparas tipo cobra	2.00	Uds
2	06/07/2020	Los Molinos		
2.1		Reparación de lamparas tipo cobra	3.00	Uds
3	07/07/2020	Multiusos, Bo. Invi, Los Mina		
3.1		Reparación de Lámparas	6.00	Uds
4	08/07/2020	Parque Urb. Damel, Banco de Reservas Carretera Mella		
4.1		Reparación de Lámparas	4.00	Uds
5	08/07/2020	Estación 3, Los Mameyes		
5.1		Instalación de lamparas Leds	6.00	Uds
6	08/07/2020	Calle Activo 20-30 esq. Calle Nicolas Silfa Canario		
6.1		Reparación de Lámparas Tipo Cobra	1.00	Ud
7	09/07/2020	Palacio Municipal		
7.1		Uso de grua para pintura del edificio	1.00	Ud
8	09/07/2020	Parque Los Coquitos		
8.1		Reparación de Lámparas cuadradas de 250 w, HPS	9.00	Uds
9	09/07/2020	Urb. Los Alpes, Sector Villa Faro		
9.1		Reparación de Lámparas Tipo Cobra	8.00	Uds
		Levantamientos y presupuestos eléctricos		
1	06/07/2020	Levantamiento Cancha Baloncesto, Urb. Italia	1.00	Ud
2		Levantamiento lamparas Muro de la verguenza, Maquiteria	1.00	Ud
3	07/08/2020	Levantamiento iluminación de calles, Res. Clarimel	1.00	Ud
4		Levantamiento ubicación de lamparas en Estación 3	1.00	Ud
5	08/07/2020	Levantamiento Parque Los Coquitos	1.00	Ud
6		Levantamiento Monumento a la caña	1.00	Ud
7	09/07/2020	Levantamiento luminarias calles Sector La Esperanza, km 17½ aut. Las Americas	1.00	Ud



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa


DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DIVISIÓN ELÉCTRICA

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 06/07/2020 al 09/07/2020

RESUMEN

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Reparación de Lámparas	33.00	Uds
2	Instalación de lámparas leds	6.00	Uds
3	Uso de grua para pintura del edificio (ASDE)	1.00	Uds
4	Levantamientos electricos	7.00	Uds



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA

AVENIDA MIGUEL BARCELO

FECHA	UBICACION	DESCRIPCION	LONGITUD (ML)	SUPERFICIE (M2)	VOLUMEN M3
06/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Recogida y bote escombros			3.00
07/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Recogida y bote escombros			42.00
08/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Recogida y bote escombros			42.00
09/07/2020	Av. Miguel Barcelo	Recogida y bote escombros			51.00
Totales			0.00	0.00	138.00



ASDE

Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

DIVISIÓN DE LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFÍA

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 06/07/2020 AL 08/07/2020

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	06/07/2020	Techado de Gradas Cancha Club Villa Faro, C/6 esq. C/12 de octubre próximo al Parque Mendoza	1.00	Ud
2	06/07/2020	Levantamiento de Huecos de ventana en Ingeniería y Obra ASDE	1.00	Ud
3	07/07/2020	Reparación de Cancha Palmas de Alma Rosa entre C/13, C/José Jiménez y C/Francisco Segura y Sandoval, Sector Palma de Alma Rosa	1.00	Ud
4	07/07/2020	Cubículos para la Orientación Violencia de Genero ASDE	1.00	Ud
5	08/07/2020	Remozamiento de Cancha Mi Hogar entre las calles j, c/7 y c/diagonal norte, Villa Faro	1.00	Ud
6	08/07/2020	Reparación de Cancha Club Villa Olímpica c/pedro A. Pérez Esq. C/Manzana 5, Patria Mella	1.00	Ud
Total de levantamientos			6.00	Uds



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS MUNICIPALES

RESUMEN GENERAL SEMANAL

PERIODO DEL 03/07/2020 AL 09/07/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Terminación de pozo tubular	1.00	Uds
2	Colocación de tapas de hormigón	2.00	Uds
3	Limpieza de colector	28.00	Uds
4	Reconstrucción de cruce de filtrante al colector	1.00	Ud
5	Construcción de filtrante	2.00	Uds
6	Recogida y bote de material	232.00	M ³
7	Reconstrucción de losa de colector	1.00	Uds
8	Limpieza de filtrante	1.00	Ud
9	Limpieza de canaleta	3.00	Uds
10	Limpieza de alcantarilla	1.00	Uds
11	Cuneteo de calles y avenidas	174.00	ML
12	Reparación de Lámparas	33.00	Uds
13	Instalación de lámparas	6.00	Uds
14	Levantamientos electricos	7.00	Uds
15	Uso de grua para pintura del edificio (ASDE)	1.00	Uds
16	Levantamientos para obras	6.00	Uds